

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月22日

リコール届出番号	<b>5643</b>	リコール開始日	令和7年5月23日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;">                     問合せ先：品質保証部                      06-6475-9946                 </div>		
不適合の部位（部品名）	車枠（シャーシフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルト乳剤散布機能を有する自動車において、シャーシフレームの強度が不足しているものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シャーシフレームに補強板を追加溶接する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：全使用者を把握している為、直接電話、訪問等で周知する。</li> <li>・ 自動車特定整備業者：全使用者を把握している為周知の為の措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.5643 ステッカーを貼付けする。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-GD2ABA	「日野 レンジャー」	GD2AB-102435～GD2AB-104160 令和3年8月17日 ～令和6年5月29日	8台	
	2DG-GD2ABA		GD2AB-102731～GD2AB-102737 令和4年1月12日 ～令和4年1月19日	2台	
	2KG-FD2ABA		FD2AB-125513～FD2AB-134808 令和3年12月1日 ～令和6年1月31日	10台	
三菱	2KG-FK62F	「ふそう ファイター」	FK62F-60697～FK62F-615414 令和3年11月24日 ～令和6年10月15日	2台	
UD トラックス	2PG-BSR90S2	「コンドル」	BSR90-7000333～BSR90-7000472 令和5年1月18日 ～令和5年11月29日	12台	
	2PG-BSR90S4		BSR90-7000579 令和7年2月5日	1台	
	（計6型式）	（計3車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和3年8月17日 ～令和7年2月5日	（計35台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。