

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111
 内線：42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月24日

リコール届出番号	4849		リコール開始日	令和2年11月25日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高		問合せ先：品質保証部 06-6475-9946	
不適合の部位（部品名）	灯火装置（番号灯）			
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	アスファルト・フィニッシャの番号灯において、保安基準改正に伴い、改正前の番号灯が取付けられているものがある。そのため、保安基準第36条（番号灯の基準）に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、番号灯を対策品に交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無し	
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：全使用者を把握している為、直接電話、訪問等で周知する。 ・ 自動車分解整備業者：全使用者を把握している為周知の為の措置はとらない。 ・ 上記2項目に加え、各社ウェブサイトにて、リコール概要、車両の対象範囲、対策済み「識別」の内容、窓口の連絡先を開示する事により周知する。 ・ 改善実施済車には、操作パネル側面に、No.4849のステッカーを貼る。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
HANTA	YDN-F45W5	45J	HANF45W5P00070685～ HANF45W5C00070691 令和2年10月1日 ～令和2年10月7日	3台	
	YDN-F40W5	1741W	HANF40W5T00000122 令和2年10月5日	1台	
住友	YDN-A45WD	45J	HANF45W5K00070686～ HANF45W5A00070693 令和2年9月29日 ～令和2年10月9日	4台	
	計3型式	計2車種	（製作期間の全体の範囲） 令和2年9月29日 ～令和2年10月9日	計8台	

【注意事項】 リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。