

【改善箇所説明図】



基準不具合発生箇所



番号灯

改善前



改善後

対策品番号灯及び番号標取付けプレート

注： は交換する部品を示す。

アスファルト・フィニッシャの番号灯において、保安基準改正に伴い、改正前の番号灯が取付けられているものがある。そのため、保安基準第36条（番号灯の基準）に適合しない。

改善措置の内容

全車両、番号灯を対策品に交換する。

識別

改善済車両は番号灯を交換するので、番号灯の形状により行う。